

作業報告書

作業実施日 2024年6月20日
金額(税込み) ¥24,200
株式会社マルタカ
代表取締役 谷部孝昌

先日実施した作業につきまして、完了しましたので以下の通り報告申し上げます。
ご不明な点は、いつでも下段の問合せ先までお寄せ頂ければ、迅速に対応させていただきます。
次回以降も引き続き、ご愛顧いただきますようよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

2.作業従事者	谷部 岡田	進藤
3.作業概要	①砂場砂補充 ②遊具点検等	200kg補充 ねじ類増し締め

4.施工写真

<p>①砂場砂補充</p>  <p>写真: 砂場の砂補充作業の様子。作業現場には「砂場、砂補充」の作業看板が設置されています。看板には「下石神井第三保育園 200kg (株)マルタカ 令和6年6月19日」と記載されています。</p>	<p>②遊具点検等</p>  <p>写真: 遊具の点検作業の様子。作業員が遊具のねじ類を確認しています。看板には「遊具点検 作業前中 下石神井第三保育園 200kg (株)マルタカ 令和6年6月19日」と記載されています。</p>
<p>②遊具点検等</p>  <p>写真: 遊具の点検作業の様子。作業員が遊具のねじ類を確認しています。看板には「遊具点検 作業前中 下石神井第三保育園 200kg (株)マルタカ 令和6年6月19日」と記載されています。</p>	<p>②遊具点検等</p>  <p>写真: 遊具の点検作業の様子。作業員が遊具のねじ類を確認しています。看板には「遊具点検 作業前中 下石神井第三保育園 200kg (株)マルタカ 令和6年6月19日」と記載されています。</p>

5.作業中に気づいたこと

鉄棒のボルトナットの緩みが複数箇所ありまして増し締めしました。ボルトナットは外れると誤嚥の危険もありますので、日常点検をお勧めします。

6.お問い合わせ先 谷部 070-2281-0105 岡田 090-5513-9392